

ACHTUNG!

Wenn auf einem PC, Notebook etc. ein Bosch Diagnoseprogramm installiert ist, dann sind die USB-Anschlüsse für andere Diagnoseprogramme nicht blockiert. BOSCH setzt einen Toshiba-Treiber ein, der weitere externe Anschlüsse nicht zulässt. Dies gilt größten Teils auch für andere Wettbewerbsgeräte.

Wir haben bei einem Test den Toshiba-Treiber entfernt, und danach funktionierte der CRecorder problemlos, die Verbindung zum Programm war sofort gegeben.